

MODEL : AGCDM160 DIAMOND CORE DRILL MACHINE

NO.	中文品名	Parts Name		Q'TY
1.)	電源線	POWER SUPPLY CORD	1.5 x 3C x 3.5M VDE	1
2.)	電線護套	CORD ARMOR		1
3.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M4 x 14	2
4.)	電線壓板	CORD CLIP	小型	1
5.)	開關組	SWITCH	LOCK-ON	1
6.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M4 x 20	4
7.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M5 x 30	4
8.)	D型塑膠把手右蓋	D-HANDLE HALF-RIGHT		1
9.)	D型塑膠把手左蓋	D-HANDLE HALF-LEFT		1
10.)	九頭十字自攻複合螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M4 x 30	2
11.)	調速旋鈕	THUMB WHEEL		1
12.)	調速器+EMC+OVERLOAD+緩啟動(110V)	ELECTRONICS UNIT		1
12.)	調速器+EMC+OVERLOAD+緩啟動(220V)	ELECTRONICS UNIT		1
13.)	三通端子	3-WAY CONNECTOR		2
14.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑	SCREW	M4 x 10	4
15.)	蝸型彈簧	BRUSH SPRING		2
16.)	碳刷	CARBON BRUSH	7 x 17+250端	2
17.)	碳刷座	CARBON BRUSH HOLDER	7 x 17	2
18.)	N/A	N/A		-
19.)	N/A	N/A		-
20.)	N/A	N/A		-
21.)	N/A	N/A		-
22.)	N/A	N/A		-
23.)	馬達殼	MOTOR HOUSING		1
24.)	定子(110V)	STATOR		1
24.)	定子(220V)	STATOR		1
25.)	九頭十字自攻複合螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M5 x 60	2
26.)	導風板 (同AG9)	FAN BAFFLE		1
27.)	滾珠軸承	BEARING	6200-2R	1
28.)	轉子(110V)	ARMATURE	M1.0 x 7T	1
28.)	轉子(220V)	ARMATURE	M1.0 x 7T	1
29.)	滾珠軸承	BEARING	6201-2RS	1
30.)	油封	OIL SEAL	φ12 x φ22 x 7	1
31.)	齒輪箱座	GEAR PLATE		1
32.)	O型環	O-RING	φ2 x φ92 x φ96	1
33.)	滾珠軸承	BEARING	608 zz	1
34.)	特製螺帽	CLUTCH NUT	M10 x P1.25	1
35.)	N/A	N/A		-
36.)	鐵套	PRESSURE DISC	φ12 x φ28 x 3	1
37.)	N/A	N/A		-
38.)	一次齒輪	INPUT/CLUTCH GEAR	M1.0 x 37T	1
39.)	齒軸	INPUT SHAFT	M1.25 x 24T x 15T x 9T	1
40.)	滾珠軸承	BEARING	6200 zz	1
41.)	滾針軸承	NEEDLE BEARING	HK 1010	1
42.)	齒輪扣環 - 小	RING	ISTW 14	1
43.)	主軸齒輪 - 小	OUTPUT GEAR	M1.25 x 29T	1
44.)	變速齒輪	SLIDING GEAR	M1.25 x 38T	1
45.)	齒輪扣環 - 大	RING	ISTW 18	1
46.)	主軸齒輪 - 大	OUTPUT GEAR	M1.25 x 44T	1
47.)	油封	OIL SEAL	φ22 x φ32 x 7	1
48.)	變速支撐桿	GEAR SELECTOR SLIDER	φ5 x 103	1
49.)	變速鋁塊	GEAR SELECTOR BLOCK		1
50.)	變速導柱 (同DM-350)	SELECTOR COLLAR PIN		1
51.)	齒輪箱	GEAR CASE		1
52.)	變速擺片組	SELECTOR DISC SET		1
53.)	N/A	N/A		-
54.)	O型環	O-RING	φ3 x φ20 x φ26	1
55.)	變速彈簧 (同DM-350)	SPRING	φ0.5 x φ4 x φ5 x 5L x 4T	1
56.)	鋼珠	CHECK BALL	φ5	1
57.)	變速旋鈕	GEAR SELECTOR		1
58.)	O型環	O-RING	φ3 x 1.5	1
59.)	一字螺絲	SCREW		1

60.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M5 x 70	4
61.)	油封	WATER SEAL	φ25 x φ47 x 7	1
62.)	N/A	N/A		-
63.)	N/A	N/A		-
64.)	扣環	EXTERNAL CIRCLIP	S-25	1
65.)	滾珠軸承	BEARING	6205-LLU	1
66.)	圓鍵-熱處理	PARALLEL KEY	5 x 5 x 40	1
67.)	N/A	N/A		-
68.)	N/A	N/A		-
69.)	扣環	INTERNAL CIRCLIP	R-52	1
70.)	固定座插銷	PIN	φ4 x 11.8 便品	2
71.)	後固定座	ANTI-SEIZE CUP		1
72.)	O型環	O-RING	φ1.5 x φ32 x φ35	2
73.)	固定座鐵片	WASHER	φ32 x φ52 x 1	1
74.)	前固定座	ANTI-SEIZE RING		1
75.)	O型環	O-RING	φ1.5 x φ49 x φ52	1
76.)	支撐把手	HANDLE CLAMP		1
77.)	鐵套	SPACER	φ6.1 x φ12 x 10	1
78.)	一字旋鈕	HAND LOCK SCREW		1
79A.)	側把	FRONT HANDLE	(一般)	1
79B.)	側把	ANIT-VIBRATION RUBBER HA	(防震)	1
80.)	注水接頭組	WATER FEED CONNECTOR KIT		1
81.)	N/A	N/A		-
82.)	N/A	N/A		-
83.)	塑膠快速接頭	WATER COUPLING		1
84.)	開口扳手	WRENCH	M32	1
85.)	齒輪銅套	BUSHING	φ12 x φ18 x 5.3	1
86.)	扣環	INTERNAL CIRCLIP	R-47	1
87.)	彈簧華司	SPRING WASHER	M5	4
88.)	接地線	EARTH WIRE	20# 35cm + 4R x 10 綠	1
89.)	九頭十字螺絲	SCREW	M4 x 8	1
90.)	端子台	TERMINAL CONNECTOR BLO	小型	1/12
91.)	油封	WATER SEAL	φ25 x φ45 x 7	1
92.)	九頭十字自攻螺絲-三角牙.染黑.熱處理	SCREW	M4 x 16	1
93.)	離合器鐵銅片組	CLUTCH DISC SET		1
94.)	主軸組	SPINDLE SET		1
A1.)	漏電斷路器(110V) (選購品)	PRCD INTERRUPTER PROTE	110V	1
A1.)	漏電斷路器(220V) (選購品)	PRCD INTERRUPTER PROTE	220V	1
A2.)	鑽尾座(選購品)	PILOT DRILL SOCKET(OPTIO	需配內牙1/2-BSP的主軸	1



AGCDM160

Power : 2000 W Voltage 230V/ 50Hz, 110V 60Hz Variable No Load Speeds: RPM 1 = 400 - 850

RPM : 2 = 750 -1640 RPM 3 = 1550 - 3,450 Max Drill Diameter Concrete on Rig: 160mm

Max Drill Diameter Brick by Hand: 140mm Spindle Fitting: Male 1 ¼" UNC Female ½"BSP

Rig Mounted or Hand Held: Both Optional Rig Model Available: AGDMRIG & PCD1500SS

